



# PEAK 380 INSTRUCTIONS

8887-8898, 6-7 kg



## Dansk

1. Fremfør ledningen gennem masten og pres lygtehovedet på plads på masten.
2. Juster lygtehovedets position og fastgør det ved at tilspænde A **max 12 Nm** ved hjælp af en 4 mm umbraco-nøgle.

Vedligeholdelse: For at sikre optimal lysmængde bør afskærmingen rengøres udvendigt efter behov.

## English

1. Lower the cable through the pole and press the fitting onto the top of the pole.
2. Adjust the position of the fitting and fasten it, as shown at A, by means of a 4 mm hex key, **max moment of force 12 Nm**.

Maintenance: In order to secure the best possible light output, the screen should be kept clean.

## Deutsch

1. Kabel durch das Mastrohr senken und die Leuchte am Mast anbringen.
2. Die Leuchte in Position drehen und mit den Schrauben A **max 12 Nm** anziehen (4 mm Inbusschlüssel).

Wartung: Um die höchstmögliche Lichtaustritt zu sichern, die Abschirmung mit Wasser und Spülmittel nach Bedarf reinigen.

FOCUS-LIGHTING